


GRAVOTECH

by  BRADY




PARAMÈTRES DE GRAVURE

LS100EX 30 W

SOMMAIRE

PLASTIQUES >	Gravoply™ Laser	
	Gravoply™ Ultra	3
	Gravoply™ 2	
ACRYLIQUES >	Gravoglas™ 1	4
	Acrylic	
FEUILLES FLEXIBLES >	Rubbalase™	
	Flexilase™	5
	Stickalase™	
MÉTALLISÉS >	Gravolase™ Metallics	6
	Metallex™	
MÉTAUX >	Gravoxal™	
	Alumamark®	7
	Durablack®	
	Gravometal™	
PHÉNonLIQUES >	Gravostrat™	7
ADA >	Gravotac™ Extérieur	7

CONFIGURATION DE LA MACHINE



Machine	LS100EX
Puissance	30 W
Lentille	2"

EXEMPLES DE GRAVURE

**RASTER
ENGRAVING**

Raster
Gravure de texte

**VECTOR
ENGRAVING**

Vecteur
Gravure de lignes

**VECTOR
CUTTING**

Découpe Vectorielle
Découpe

GRAVOPLY™ LASER

Type	Épaisseur	Puissance	Vitesse	DPI (%)	Mise au point	Assistance d'air	Passage(s)
Raster	0,8 mm	30	70	500	o	Non	1
	1,3 mm	30	70	500	o	Non	1
	1,6 mm	30	70	500	o	Non	1
Vecteur	0,8 mm	10	70	500	o	Non	1
	1,3 mm	10	70	500	o	Non	1
	1,6 mm	10	70	500	o	Non	1
Découpe vectorielle	0,8 mm	60	28	500	o	Oui	1
	1,3 mm	90	21	500	o	Oui	1
	1,6 mm	90	17,5	500	o	Oui	1

GRAVOPLY™ ULTRA

Type	Épaisseur	Puissance	Vitesse	DPI (%)	Mise au point	Assistance d'air	Passage(s)
Raster	0,5 mm	30	70	500	o	Non	1
	1,6 mm	30	70	500	o	Non	1
	2,4 mm	30	70	500	o	Non	1
Vecteur	0,5 mm	10	70	500	o	Non	1
	1,6 mm	10	70	500	o	Non	1
	2,4 mm	7	70	500	o	Non	1
Découpe vectorielle	0,5 mm	25	28	500	o	Oui	1
	1,6 mm	100	17,5	500	o	Oui	1
	2,4 mm	100	7	500	o	Oui	1

GRAVOPLY™ 2

Type	Épaisseur	Puissance	Vitesse	DPI (%)	Mise au point	Assistance d'air	Passage(s)
Raster	-	60	63	500	0	Non	1
Vecteur	-	20	28	500	0	Non	1

Gravoply™ 2 n'est pas recommandé pour la découpe au laser, c'est pourquoi aucun paramètre de découpe n'est fourni.

ACRYLIQUES

GRAVOGLAS™ 1

Type	Épaisseur	Puissance	Vitesse	DPI (%)	Mise au point	Assistance d'air	Passage(s)	Commentaires
Raster	1,5 mm	60	63	500	0	Non	1	Gravure envers
	3 mm	60	63	500	0	Non	1	Gravure envers
	5 mm	60	63	500	0	Non	1	Gravure envers
Vecteur	1,5 mm	20	28	500	0	Non	1	Gravure envers
	3 mm	20	28	500	0	Non	1	Gravure envers
	5 mm	20	28	500	0	Non	1	Gravure envers
Découpe vectorielle	1,5 mm	80	12,6	500	0	Oui	1	Laisser le film de protection
	3 mm	100	7	500	0	Oui	1	Laisser le film de protection
	5 mm	100	4,2	500	0	Oui	1	Laisser le film de protection

ACRYLIC

Type	Épaisseur	Puissance	Vitesse	DPI (%)	Mise au point	Assistance d'air	Passage(s)	Commentaires
Raster	3 mm	30	70	500	0	Non	1	
	5 mm	30	70	500	0	Non	1	
	10 mm	30	70	500	0	Non	1	
Vecteur	3 mm	10	70	500	0	Non	1	
	5 mm	10	70	500	0	Non	1	
	10 mm	10	70	500	0	Non	1	
Découpe vectorielle	3 mm	100	3,5	500	0	Oui	1	Table à picots recommandée
	5 mm	100	2,1	500	0	Oui	1	Table à picots recommandée
	10 mm	100	0,56	500	0	Oui	1	Table à picots recommandée

FEUILLES FLEXIBLES

RUBBALASE™

Type	Épaisseur	Puissance	Vitesse	DPI (%)	Mise au point	Assistance d'air	Passage(s)
Raster	2,2 mm	100	13,3	500	0	Non	1
Découpe vectorielle	2,2 mm	100	7	500	0	Oui	1
Vecteur Pnt	2,2 mm	100	7	500	0	Oui	1

FLEXILASE™

Type	Épaisseur	Puissance	Vitesse	DPI (%)	Mise au point	Assistance d'air	Passage(s)	Commentaires
Raster	0,25 mm	28	70	500	0	Non	1	Utilisation de Gravogrip recommandée pour la fixation
Vecteur	0,25 mm	10	70	500	0	Non	1	Utilisation de Gravogrip recommandée pour la fixation
Découpe vectorielle	0,25 mm	28	24,5	500	0	Oui	1	Utilisation de Gravogrip recommandée pour la fixation

STICKALASE™

Type	Épaisseur	Puissance	Vitesse	DPI (%)	Mise au point	Assistance d'air	Passage(s)	Commentaires
Raster	0,09 mm	24	70	500	0	Non	1	Utilisation de Gravogrip recommandée pour la fixation
Vecteur	0,09 mm	2	24,5	500	0	Non	1	Utilisation de Gravogrip recommandée pour la fixation
Découpe vectorielle	0,09 mm	4	24,5	500	0	Oui	1	Utilisation de Gravogrip recommandée pour la fixation

GRAVOLASE™ METALLICS

Type	Épaisseur	Puissance	Vitesse	DPI (%)	Mise au point	Assistance d'air	Passage(s)
Raster	0,5 mm	30	70	500	0	Non	1
	1,6 mm	30	70	500	0	Non	1
Vecteur	0,5 mm	10	70	500	0	Non	1
	1,6 mm	10	70	500	0	Non	1
Découpe vectorielle	0,5 mm	23	28	500	0	Oui	1
	1,6 mm	80	14	500	0	Oui	1

METALLEX™

Type	Épaisseur	Puissance	Vitesse	DPI (%)	Mise au point	Assistance d'air	Passage(s)
Raster	0,5 mm	30	70	500	0	Non	1
	0,8 mm	30	70	500	0	Non	1
	1,6 mm	30	70	500	0	Non	1
	2,4 mm	30	70	500	0	Non	1
Vecteur	0,5 mm	9	70	500	0	Non	1
	0,8 mm	9	70	500	0	Non	1
	1,6 mm	9	70	500	0	Non	1
	2,4 mm	9	70	500	0	Non	1

Metallex™ n'est pas recommandé pour la découpe au laser, c'est pourquoi aucun paramètre de découpe n'est fourni.

MÉTAUX

GRAVOXAL™

Type	Épaisseur	Puissance	Vitesse	DPI (%)	Mise au point	Assistance d'air	Passage(s)
Raster		100	35	500	0	Non	1
Vecteur		30	70	500	0	Non	1

Gravoxal™ est fabriqué en aluminium anodisé, ce qui rend impossible la découpe au laser CO2.

ALUMAMARK®

Type	Épaisseur	Puissance	Vitesse	DPI (%)	Mise au point	Assistance d'air	Passage(s)
Raster		28	35	500	0	Non	1
Vecteur		10	35	500	0	Non	1

DURABLACK®

Type	Épaisseur	Puissance	Vitesse	DPI (%)	Mise au point	Assistance d'air	Passage(s)
Raster		28	35	500	0	Non	1
Vecteur		14	35	500	0	Non	1

GRAVOMETALL™

Type	Épaisseur	Puissance	Vitesse	DPI (%)	Mise au point	Assistance d'air	Passage(s)
Raster		30	70	500	0	Non	1
Vecteur		20	35	500	0	Non	1

Gravometall™ est fabriqué en laiton, ce qui rend impossible sa découpe au laser CO2.

PHÉNOLIQUES

GRAVOSTRAT™

Type	Épaisseur	Puissance	Vitesse	DPI (%)	Mise au point	Assistance d'air	Passage(s)
Raster		30	21	500	0	Non	1
Vecteur		30	21	500	0	Non	1

Gravostrat™ n'est pas recommandé pour la découpe laser, c'est pourquoi aucun paramètre de découpe n'est fourni.

ADA

GRAVOTAC™ EXTERIOR

Type	Épaisseur	Puissance	Vitesse	DPI (%)	Mise au point	Assistance d'air	Passage(s)
Découpe vectorielle	0,8 mm	30	25,9	500	0	Oui	1
	1,6 mm	100	18,9	500	0	Oui	1
	3,2 mm	100	6,3	500	0	Oui	1